



DIRECCION DE CONTROL

ORD: N° 15/2014

**ANT: Decreto de pago N° 793 de fecha
07.05.2014.-**

**MAT: Informa Revisión en Terreno
Adquisición Máquinas de Ejercicios
Múltiples.**

San Antonio, Mayo 27 de 2014.

DE: DIRECTORA DE CONTROL (S)

**A : SR. OMAR VERA CASTRO
ALCALDE DE LA IMSA**

Informo a Usted, verificación en terreno efectuada a la adquisición de máquinas de ejercicio múltiples para el Liceo Juan Dante Parraguez.



En lo principal se pudo comprobar que se encuentran la totalidad de las máquinas instaladas en el patio trasero del Establecimiento Educacional.

Sin embargo se pudo comprobar que la máquina caminadora doble, presenta en algunas de sus partes desperfectos de pintura, las partes expuestas se encuentran oxidadas.

Se adjunta informe N° 18, con detalle de la compra y sugerencia para la Unidad Técnica.

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,



**MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.
DIRECTORA DE CONTROL (S)**

MTGR/msa

Distribución:

-Cc. Alcaldía

-Cc. DAEM

-Cc. Archivo ✓



**I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DIRECCIÓN DE CONTROL**

INFORME N° 18

MATERIA: Revisión en terreno adquisición Maquinas de ejercicio Múltiples para Liceo Juan Dante Parraguez.

DECRETO DE PAGO: N° 0793 de fecha 07 de Mayo del 2014.

PROVEEDOR: Sociedad Mobiliario Urbano Ltda.

ADQUISICIÓN: 01 Caminadora Doble.
01 Caminadora Aérea Doble.
01 Empujadora de pierna.
01 Tirador de Silla.
01 Trotadora Elíptica Doble.

Se desarrolla verificación en terreno de adquisición efectuada a través de cuenta presupuestaria 114.05.02.038.000.000 Revitalización, Orden de Compra N° 2756-139-SE14, Factura N° 1271, por la suma de \$ 2.906.765, correspondiente al pago de la compra.

VERIFICACIÓN EN TERRENO

La verificación se efectuó el día Lunes 26 de Mayo de 2014, en conjunto con el Sr. Eddie Henríquez Tirado, Director del Liceo Juan Dante Parraguez.

OBSERVACIONES:

En la revisión se pudo verificar que se encuentran la totalidad de las Maquinas de Ejercicio instaladas en el patio trasero del Establecimiento Educacional.

Sin embargo se pudo comprobar que la Maquina Caminadora Doble presenta, en algunas de sus partes desperfectos de pintura, las partes expuestas se encuentran oxidadas.

SUGERENCIAS:

Se solicita a la Unidad Técnica verificar el estado de la pintura de cada una de las Máquinas de Ejercicio.

**ROMINA HUNT B
REVISORA DIRECCION DE CONTROL**

San Antonio, 26 de Mayo de 2014.