

# **DIRECCION DE CONTROL**

ORD: Nº 25/2014

ANT: Decreto de pago Nº 1337 de fecha

26.06.2014.-

MAT: Informa Revisión en Terreno

Adquisición de Contenedor Reefer.

San Antonio, Julio 28 de 2014.

DE: DIRECTORA DE CONTROL (S)

A : SR. OMAR VERA CASTRO ALCALDE DE LA IMSA

Informo a Usted, verificación en terreno efectuada a la adquisición de Contenedor Reefer, para el Liceo Juan Dante Parraguez.

En lo principal se pudo comprobar que, el Contenedor Reefer, se encuentra en la dependencia del Establecimiento Educacional.

Sin embargo, actualmente el Contenedor no se encuentra en funcionamiento, ya que no se han realizado las instalaciones eléctricas que conectan el Contenedor al taller.

Se adjunta informe N° 18.

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,

MARÍA TERESA GALLEGUILLOS R. DIRECTORA DE CONTROL (S)

MTGR/msa
Distribución:

-Cc. Alcaldía

-Cc. DAEM

-Cc. Archivo



#### I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DIRECCIÓN DE CONTROL

#### INFORMENº 26

MATERIA: Revisión en terreno adquisición de Contenedor Reefer para Liceo Juan Dante Parraguez.

DECRETO DE PAGO: Nº 1337 de fecha 26 de Junio 2014.

PROVEEDOR: Container Sudamérica Chile Ltda.

ADQUISICIÓN: 1 contenedor reefer especialidad de refrigeración y climatización.

Se desarrolla verificación en terreno de adquisición efectuada a través de cuenta presupuestaria 114.05.02.038.000.000 Revitalización, Orden de Compra Nº 2756-198-SE14, Factura Electrónica Nº 892, por la suma de \$ 6.000.000, correspondiente a la cancelacion de la compra.

## **VERIFICACIÓN EN TERRENO**

La verificación se efectuó el día Miércoles 23 de Junio de 2014, en conjunto con el Sr. Mauricio Hernandez, encargado de compras del Liceo Juan Dante Parraguez.

## **OBSERVACIONES:**

En la revisión se pudo verificar que se encuentra el Contenedor Reefer, especialidad refrigeración y climatización en la dependencia del Liceo Juan Dante Parraguez, cabe señalar que don Mauricio Hernandez menciona que actualmente el contenedor no se encuentra en funcionamiento, ya que a la fecha las instalaciones eléctricas que deben conectar el contenedor al taller, no se han realizado.

### Especificaciones técnicas:

Especificación Técnica	Situación
40' high cube reefer	/
Maquinaria Marca Carrier	/
Año 2002	
Contenedor reefer	<b>/</b>
Modelo Reefer NT40-511	/
Material acero inoxidable (interior)	/

Es todo cuanto puedo informar,

ROMINA HUNT B
REVISORA DIRECCION DE CONTROL

San Antonio, 23 de Junio de 2014.